

Impasse de la Noisette
CE 402
91374 VERRIERES LE BUISSON
Tel : 01.69.20.07.41
Fax : 01.69.20.78.08



RAPPORT D'INTERVENTION

Nom du technicien : NGUYEN

Date : 12/06/2023	Client : IN GroupeCmd n° : CDE CLIENT BPA client du 09122023 Contact client : M.DUBOIS Frédéric				
☐ Maintenance ☐ Intervention sous garantie ☒ Intervention hors garantie					
	12/06/2023				
Voyage :	2.30				
Début :	9H30				
Pause :					
Fin :	16H30				
Voyage	2.30				
Call E1650 of IN Groupe on DGC700 (DGC700), SN/ASO: WA17279					
Création Compact flash CLONE. Recherche raison "mou" sur bande en JOG : BST eltromat France pense que le problème provient du driver du moteur ou bien un problème de communication en Muller et le drive.					
Prestation terminée ☒ Visite supplémentaire nécessaire ☐					
Nom et signature/cachet du client :					
DUBOIS. F 					