

BST Eltromat France SARL Impasse de la Noisette - CE402 F-91374 Verrières le Buisson Tél.: +33 1 69 20 07 41 Email: bstfrance@bst.group Web: https://www.bst.elexis.group/	ELOPAK LITTLE ROCK 6101 ZEUBER Rd 72206 Little Rock Arkansas United states of America
---	---

Ticket number:	E2405
Customer order:	CDE CLIENT LS153110
Machine customer name:	Elopak USA Little Rock
Origin BST France order:	242151
AR:	AR_ASO106251
Tiket type:	INSTALLATION
Assign to:	RelR -> richard.relin@bst.group
Ticket date:	2025/01/28
Material:	REGISTER_R20_V2
Type:	
SN:WA:	ASO106251_WA0023142
Installation date of material:	2025/01/24
Teamviewer:	1 709 991869
PC model:	
Original Application Version	

15 day(s) of intervention calculation

2025 / 2025	Tue.11/02	Wed.12/02	Thu.13/02	Fri.14/02	Sat.15/02	Sun.16/02	Mon.17/02
Drive time	9	0.5	0.5	0.5			0.5
AM Start	05:00	08:00	08:00	08:00			08:00
AM End		12:30	12:30	12:30			12:30
PM Start		13:30	13:30	13:30			13:30
PM End	16:00	20:00	19:45	19:00			20:45
Drive time	3	0.5	0.5	0.5			0.5

2025 / 2025	Tue.18/02	Wed.19/02	Thu.20/02	Fri.21/02	Sat.22/02	Sun.23/02	Mon.24/02
Drive time	0.5	0.5	0.5	0.5			0.5
AM Start	08:00	08:00	08:00	08:00			08:00
AM End	12:30	12:30	12:30	12:30			12:30
PM Start	13:30	13:30	13:30	13:30			13:30
PM End	20:30	20:30	21:00	20:00			19:45
Drive time	0.5	0.5	0.5	0.5			0.5

2025 / 2025	Tue.25/02
Drive time	9
AM Start	
AM End	
PM Start	
PM End	09:45
Drive time	5

Start date of intervention	2025/02/11-05:00
End date of intervention	2025/02/25-09:45
Reason:	Mercredi 12: Mise en route et verification du fonctionnement du système Registrar20 + rajout du clavier. Jeudi 13: Mise en route et Verification du système video avec calibrations. Vendredi 14: Réglage du Registrar, verification des mouvements moteurs.
Actions:	
Solution:	
Remarks:	
Ticket status:	open

Comment(s)

(If fields are not visible please open PDF file with Google chrome or Microsoft edge navigator or update your navigator)

Le système Registrar fonctionne convenablement, sur les unités 1-7 mais un affinage peut être nécessaire en production, flexo 1 et DR. Flexo 2 n'a pas été testé à cause d'un manque de matériel. Le module bekhoff pour le signal digitizer infeed est installé et paramétré mais aucune vitesse dans l'application. L'unité flexo 1 est utilisée actuellement pour la vitesse.

Customer signature:

Name:

Date:



25/02/2025 14:40

BST eltromat FRANCE signature:

Name:

Date:



25/02/2025 14:40

ATTACHED CALL'S FILE(S)

[CDE CLIENT](#)

