

Impasse de la Noisette
CE 402
91374 VERRIERES LE BUISSON
Tel : 01.69.20.07.41
Fax : 01.69.20.78.08



RAPPORT D'INTERVENTION

Nom du technicien : NGUYEN

Date : 2022/03/22	Client : SCHUR Averdoing Cmd n° : N/A à facturer sur rapport inter
Contact client :	
Type d'intervention : mise en service compact guide + instruction	
☐ Maintenance ☐ Intervention sous garantie ☒ Intervention hors garantie	
21/03/2022: Intervention sous garantie	
Call E961 of SCHUR FLEXIBLES Uni Packaging AVERDOINGT on ROTO10 (Registrar_20). SN/ASO: ASO074679_WA0019915	
Call info	
customer	SCHUR FLEXIBLES Uni Packaging AVERDOINGT
system name	ROTO10
Reference	E961
CallType	INTERVENTION
Datecall	08/10/2021 00:00
Reason	PU10 is not working in manual output A1 on beckoff modul 1013_A6 always actif, 24v output everytime. asking for warranty exchanged replacement of beckoff modul. check cable->defective, replace by new one.
Datevisite	08/10/2021 00:00
Remark	
Createdby	NGUYEN Jean-Baptiste
Createdat	08/10/2021 16:28
Updatedby	NGUYEN Jean-Baptiste
Updatedat	21/03/2022 21:00
STATUT	solved
SERVICE PRICE	€ HT
TOTAL PRICE TO BILL	€ HT
CHARGING STATUT	underwarranty
22/03/2022 : Indemnité journaliere : 70 euros Logement : 110 euros Horaire : 8h 13h/14h 15h30 -> 7h30 (taux horaire : 110euros/h) 6,5 } 895€ Objet : Instructions de service R20 & IPQ Center	
2022_03_22_WA0018482 : wv2000 : autoSCAN switch off itself -> CANBUS WSC_PSF	
Prestation terminée ☒	
Visite supplémentaire nécessaire ☐	
Nom et signature/cachet du client : A. GERVAIS	