

BSI eltromat France SASU

Impasse de la Noisette – CE 402
F-91374 Verrères le Buisson cedex
bsifrance@bsifrance.net
Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrères le Buisson
Agence 01326
Cpte 2701563733
BIC : BNPA FR PP MAS
IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

REBORN
246 rue du G. Maurice Bourgeois
BP 462
27304 BERNAY Cedex
FRANCE

Offre N°: INT220426

Verrères, le 26/04/2022

- Guide bande enrouleur ONYX (EKR 500 pro) -> Calibration du moteur de la table
- Guide bande enrouleur MIRAFLEX (EKR pro com 60) -> Calibration palpeur + diagnostic sur le défaut d'un palpeur.
- Tournée du site sur les guides bandes

Poste	Quantité	Description	Prix unitaire
1	1	Indemnité journalière	€ 70,00
2	5	temps de travail (heure)	€ 110,00
3	4	temps de déplacement (heure)	€ 99,00
4	1	Kilométrages A/R 300km	€ 240,00
Prix total, départ n/usine.....			€ 1 256,00

Conditions commerciales:

Sans pièces de réchanges, ni analyse faites au préalable par remote support nous ne pouvons garantir le succès de l'intervention.

PRIX : Net, unitaire, H.T., en €, matériel emballé, départ BST eltromat France (91).

PAIEMENT : A 30 jours de facturation en € sur le compte BNP de BST eltromat France à Verrères.

VALIDITE : 2 mois

Avec nos meilleures salutations
BST International GmbH

JB. N GUYEN

Bon pour accord

Commande n° 4500 6762

Sylvie BURAIS
REBORN Normandie
Au capital de 200 000 €
246 Rue du Gal. M. BOURGEOIS - BP 462
27304 BERNAY CEDEX - FRANCE
Tél. (33) 02 32 46 77 00
SIREN 453 806 051