

BST Eltromat France SARL

Impasse de la Noisette - CE402
F-91374 Verrières le Buisson

Tél.: +33 1 69 20 07 41

Email: bstfrance@bst.group

AVERY DENNISON

7 rue Pierre Poizat
69240 Bourg de Thizy

Description

Total: 02:00

Date : 13/10/2022 00:00 - Durée : 01:00

pour diagnostique

Date : 09/11/2022 00:00 - Durée : 01:00

après ouverture du capteur: **SN/ASO: 3SEOP157272-0002XXXXX-AVE627350**

il a été constaté des traces d'oxidation et un endommagement des résistances et d'autres composants électronique.
celui est malheureusement non réparable

Nom et signature de l'intervenant :

Nom et signature du client :