

BST eltromat France SARL

Impasse de la Noisette – CE 402
F-91374 Verrières le Buisson cedex
bstfrance@bstfrance.net

+33 169 200741
+33 169 207808

Sarl au capital de € 207630
RC Corbeil B91645 – NAF : 4652 Z

Siret : 329 210 322 000 15
NIF : FR 64 329 210 322

Relations bancaires

BNP PARIBAS Verrières le Buisson

Agence 01326

Cpte 2701563733

BIC : BNPA FR PP MAS

IBAN : FR76 3000 4013 2600 0270 1563 733

RAPPORT DE REPARATION

CLIENT/CUSTOMER: Every Dennison

TYPE DE MATERIEL/MATERIEL : 2xEKR1000

NOM MACHINE: -

CALL : -

DATE : 07/07/2021

PERSONNE EN CHARGE : JB NGUYEN


INFORMATION CLIENT SUR LA PANNE / CUSTOMER INFORMATION ON BREAKDOWN :

Envoi de 2 EKR1000- un contrôleur fusible ne tient pas et l'autre contrôleur HS pour pièce

DATE	07/07/2021
TEMPS/TIME	1h30
Total	2h

EKR1000 – H307-01 SN :1045555 (boitier avec mention HS) :

Condensateur brûlé -> remplacé – fonctionnement OK



EKR1000 – H307-01 SN : 11776

Fusible ne tient pas : on constate du brûlé dans la partie arrivée d'alimentation.

Test avec changement de composant électronique au niveau de l'entrée d'alimentation. Le contrôleur continu à faire sauter le fusible.

Cause -> problème interne de la carte probablement dû à fissuration.

Irréparable.