

RAPPORT D'INTERVENTION

Nom du technicien : NGUYEN

Date : 05/05/2022	Client : CCL Tabac Cmd n° : CDE client 110671 Chilly. Contact client : Seydou + Ayméric
Type d'intervention : mise en service compact guide + instruction	
☐ Maintenance ☐ Intervention sous garantie ☒ Intervention hors garantie	
Temps de voyage allé : Temps de travail : 1h15 → Temps de voyage retour : Sur toutes les CCL → Guidage mode → to middle S21: Repositionnement CCL Pro avec gabari Opérateur Matin/AM : fonction chien de garde Calibration du blanc. S25: Repositionnement CCL Pro 600 avec un angle pour matière réfléchissante → contraste meilleur S22: Repositionnement CCL Pro 600 - Problème sur rouleau noir encroûté → - Calibration blanc décalage zone de lecture pour meilleur contraste Chien de garde option : instructions opérateurs/gabari donné au client Rosa Styvine	
Prestation terminée ☒ Visite supplémentaire nécessaire ☐	C.C.L. Package Label S.N.C. Siège Social 20, avenue Arago 91385 CHILLY-MAZARIN CEDEX Tél. 01 64 54 41 41 (standard) SIRET 445 335 151 00012
Nom et signature/cachet du client : Zaho 	