


Impasse de la Noisette
CE 402
91374 VERRIERES LE BUISSON
Tel : 01.69.20.07.41
Fax : 01.69.20.78.08

RAPPORT D'INTERVENTION

Nom du technicien : NGUYEN

Date : 28/04/2022	Client : REBORN – Bernay Cmd n° : BPA du 26/04/2022 - 4500067202 Contact client : SYLVAIN BIRABENT
Type d'intervention : mise en service compact guide + instruction ☐ Maintenance ☐ Intervention sous garantie ☒ Intervention hors garantie	
Temps de voyage allé : 2h Temps de travail : 9h → 12h00 / 13h00 → 14h30 Temps de voyage retour : 2h ONYX 1: EKR 500 plus côté enroulage Reparamétrage guidage EMS 18 + US 2040 (2x) PIRAFLEX: EKR Pro Com 60 2mk75 Remplacement de l'EMS → BUG EKR Reprogrammation EKR Pro Com 60 US 2040/70 (2x) Prestation terminée ☒ Visite supplémentaire nécessaire ☐ Nom et signature/cachet du client : BIRABENT 	

reborn
REBORN Normandie
Au capital de 200 000€
246 Rue du Gal. M. BOURGEOIS - BP 462
27304 BERNAY CEDEX - FRANCE
Tél. (33) 02 32 46 77 00
SIREN 453 806 061