

BST Eltromat France SARL Impasse de la Noisette - CE402 F-91374 Verrières le Buisson Tél.: +33 1 69 20 07 41 Email: bstfrance@bst.group Web: https://www.bst.elexis.group/	SBE Societe bretonne étiquette ACU531001 M. Nicolas Robert 17 Rue Théodore Botrel 35550 Pipriac France + 33 2 99 34 37 49 atelier.flexo@sbe-etiquettes.fr
---	---

Ticket number:	E2369
Customer order:	CDE CLIENT BPA du 291124
Machine customer name:	MPS 8.2
Origin BST France order:	242380
AR:	
Tiket type:	INSTALLATION
Assign to:	CouV -> vivien.Coutellier@bst.group
Ticket date:	2024/12/24
Material:	VIDEO_Tubescan_DS
Type:	TubeScan DS 330 4000 / M2032aC 0.0833
SN:WA:	ASO111423_50.3206
Installation date of material:	2025/02/27
Teamviewer:	1 141 305 436 / v15
PC model:	OptiPlex SFF 7020 / Tag 2BQGW34
Original Application Version	8.0.38.32882
Upgraded VERSION application during intervention	8.0.41.33521 from Ticket E2369
Upgraded VERSION application during last intervention	E8.0.41.33521 from Ticket E2369

4 day(s) of intervention calculation

2025 / 2025	Mon.24/02	Tue.25/02	Wed.26/02	Thu.27/02
Drive time	4	0.5	0.5	0.5
AM Start	13:30	09:00	09:00	09:00
AM End		12:30	12:30	12:30
PM Start		13:30	13:30	13:30
PM End	17:30	17:30	18:00	16:00
Drive time	0.5	0.5	0.5	4

Start date of intervention	2025/02/24-13:30
End date of intervention	2025/02/27-16:00
Reason:	Forfait Installation, mise en service et instruction des opérateurs
Actions:	
Solution:	
Remarks:	HOTEL ET REPAS SERONT PRIS EN CHARGE PAR SBE 17 11 Heures de déplacement unité 90 €/heure € 90,00 18 26 Heures de travail unité 110 €/heure € 110,00 19 1 Frais kilométriques - @0,80€/km Auxerre / SBE / Auxerre 1030km € 824,0
Ticket status:	open

Comment(s)

(If fields are not visible please open PDF file with Google chrome or Microsoft edge navigator or update your navigator)

L'adaptateur wifi DELL ne fonctionne pas.
MAJ en version 8.0 des MPS 8 et 11.
Complément de formations des opérateurs sur la version 8.0.
Montage du pied de l'écran de supervision mi-mars, prévoir une intervention.

Customer signature:

Name:

Date :


27/02/2025 16:22

BST eltromat FRANCE signature:

Name:

Date :


27/02/2025 16:21

ATTACHED CALL'S FILE(S)

Offre AQ2410230 - Poste V			CDE CLIENT BPA du 291124 - Poste V		

ACCEPTANCE CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ACCEPTANCE

BST Eltromat France SARL Impasse de la Noisette - CE402 F-91374 Verrières le Buisson Tél.: +33 1 69 20 07 41 Email: bstfrance@bst.group Web: https://www.bst.elexis.group/		SBE Societe bretonne étiquette ACU531001 M. Nicolas Robert 17 Rue Théodore Botrel 35550 Pipriac France + 33 2 99 34 37 49 atelier.flexo@sbe-etiquettes.fr	
Ticket number:		E2369	
Customer order:		CDE CLIENT BPA du 291124	
Machine customer name:		MPS 8.2	
Origin BST France order:		242380	
AR:			
Tiket type:		INSTALLATION	
Assign to:		CouV -> vivien.Coutellier@bst.group	
Ticket date:		2024/12/24	
Material:		VIDEO_Tubescan_DS	
Type:		TubeScan DS 330 4000 / M2032aC 0.0833	
SN:WA:		ASO111423_50.3206	
Installation date of material:		2025/02/27	

ACCEPTANCE CERTIFICATE: We confirm the acceptance of system VIDEO_Tubescan_DS with serial number ASO111423_50.3206 installed the 2025/02/27 following parts list

CERTICAT D'ACCEPTATION: Nous confirmons l'acceptation du système VIDEO_Tubescan_DS avec le numéro de série ASO111423_50.3206 installé le 2025/02/27 suivant la liste matériel de l'AR

Service instructions had been given by our engineer to following persons:
Les instructions de service ont été donné par notre ingénieur aux personnes suivantes:

Comment(s)

(If fields are not visible please open PDF file with Google chrome or Microsoft edge nagivator or update your navigator)

L'adaptateur wifi DELL ne fonctionne pas.
MAJ en verion 8.0 des MPS 8 et 11.
Complément de formations des opérateur sur la version 8.0.
Montage du pieds de l'ecran de supervision mi-mars, prévoir une intervention.

Customer signature:

Name:


Date :

BST eltromat FRANCE signature:

Name:

Date :


27/02/2025 16:22


27/02/2025 16:21