

RAPPORT D'INTERVENTION

Nom du technicien : NGUYEN

Date : 23/03/2023		Client : ADAPA France Fontenay Cmd n° : BST caméra miraflex06032023 Contact client : M. Joslain			
☐ Maintenance		☐ Intervention sous garantie		☒ Intervention hors garantie	
	22/03/2023				
Voyage :					
Début :	16h00	8h00			
Pause :					
Fin :	18h30	13h00			
Voyage					
Call E1563 of adapa France Fontenay le Comte SAS SCHUR FLEXIBLES FONTENAY LE COMTE on Miraflex (SHS4000). SN/ASO:					
BUS communication problem (suspecting hardware)					
					
					
Prestation terminée ☒					
Visite supplémentaire nécessaire ☐					
Nom et signature/cachet du client :					
					