

BST Eltromat France SARL Impasse de la Noisette - CE402 F-91374 Verrières le Buisson Tél.: +33 1 69 20 07 41 Email: bstfrance@bst.group Web: https://www.bst.elexis.group/	DS Smith Velin ACU231586 Nicolas PIERRON ZI de la plaine 88510 ELOYES France 03 29 32 84 78 - 0689047889 nicolas.pierron@dssmith.com
---	--

Ticket number:	E1912
Customer order:	
Machine customer name:	FISCHER
Tiket type:	INSTALLATION
Assign to:	DarA -> amaud.darcel@bst.group
Ticket date:	2024/01/05
Material:	VIDEO_SHS4000
Type:	SHS4000
SN:WA:	154709 4125
Installation date of material:	
Teamviewer:	
PC model:	SHS4100-CTRL.1
Original Application Version	

1 day(s) of intervention calculation

2024 / 2024	Wed.03/01
Drive time	4.5
AM Start	08:30
AM End	12:30
PM Start	13:30
PM End	18:00
Drive time	0.5

Start date of visite	2024/01/03-08:30
End date of visite	2024/01/03-18:00
Reason:	Remplacement et configuration du controller SHS (ASO103141)
Actions:	
Remarks:	Facturation au temps d'intervention

Comment(s)

(If fields are not visible please open PDF file with Google chrome or Microsoft edge nagivator or update your navigator)

Message d'erreur FBWB au démarrage a valider deux fois pour lancer l'application au démarrage

Customer signature:

Name:

Date :

BST eltromat FRANCE signature:

Name:

Date :



