

On Customer Site

Visit Report

Reference :

Contract N°	ASO085184_42.2331		
BST Parts	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	Customer Parts	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Contact	M. Christophe Bourgau	Mail	christophe.bourgau@livcer.com

Visit Purpose :

Maintenance	Out of Contract
Instruction	Yes

	06/04/2023	07/04/2023	-	-	-	-
Travel To	1	1	-	-	-	-
Start Time	9h30	9h00	-	-	-	-
Lunch Time	1	0.5	-	-	-	-
End Time	17h30	15h00	-	-	-	-
Travel From	1	1	-	-	-	-

Details	Formation Tubescan Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
---------	--

Purpose of the visit completed : Yes

Need a new visit : No


On Customer Site

Systems Checklist for NYQUIST Systems

SN	System	Nickname	PM	Part	Version / UG	Note
-42.2331	DS 550 HR1 / 2051dc - 0.25	-Phoenix	NO	NO	-7.4.25.71	NO
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-

Date : 07/04/2023

BST : Vivien Coutellier



BST France




Customer

NYQUIST systems Preventive Maintenance


On Customer Site

Pictures for NYQUIST Systems


Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.




Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.



Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.



Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.



NYQUIST systems Preventive Maintenance

On Customer Site

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

On Customer Site

Maintenance routine for NYQUIST Systems

1. Cleaning the optical parts :

- Mirror cleaned with ZEISS lens wipes. ☐
- Camera lens cleaned with ZEISS lens wipes. ☐
- Reflectors cleaned with soft cloth using iso propanol or alcohol. ☐
- Backing Bar cleaned with soft using iso propanol or alcohol. ☐
- Optionally acrylic insert of backing bar replaced. ☐

2. Check functioning of the LEDs :

- LEDs checked. ☐
- Brightness and uniformity of the image checked. ☐

3. Replacement of the encoder wheel :

- Encoder wheel replaced and tightened or checked ☐
- Spring replaced (if necessary) and spring force checked (ca. 1kg/10N) ☐

4. Software update :

- Software Update (if necessary). ☐

5. Final check of the running system :

- Stability of live image checked (without reference image). ☐
- Stripe alignment checked (Normal and reflective mode). ☐
- Registration checked. ☐
- Maximum speed checked. ☐
- Stable location of the EagleView camera checked. ☐
- Hard drive capacity checked. ☐
- Backup created and saved locally and/or on USB stick. ☐

NYQUIST systems Preventive Maintenance

On Customer Site

6. Backup :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| - NYCAMConfig folder | ☒ |
| - NYCAMPprog folder | ☒ |
| - Windows credentials (if exist) | ☒ |
| - Application / Computer Screenshots | ☒ |