

Nyquist Systems GmbH
Max-Planck-Straße 14
86899 Landsberg am Lech
Germany



Rapport TubeScan Rouleau

Machine
TubeScan 50.2877 (8.0.32.29966)
Opérateur TEST
Date/Heure 23/09/2024 13:10:26

Commande 26ECHA4658
Article TEST2
Client
Le Pas d'étiquette 300 mm
Nombre de voies 6



Rouler 26ECHA4658.TEST2-1

Aperçu

	Résultats du lancer			Étiquettes / 1-ups		
	Répétitions	Longueur	Pour cent	Nombre	Longueur	Pour cent
Total	4489	1346,7 m	100.0%	26934	8080,2 m	100.0%
Non inspecté	571	171,3 m	12,7%	3426	1027,8 m	12,7%
Défaut / Déchet	324	97,2 m	7,2%	480	144,0 m	1,8%
Bien	3594	1078,2 m	80,1%	23028	6908,4 m	85,5%

Carte déroulante



Contrôle à 100 %

Piste	Non inspecté	Déchets / Rejetés	Petit	Moyen	Grand	Bien
1	571 / 171,3 m (2,1%)	34 / 10,2 m (0,1%)	0 / 0,0 m (0,0%)	0 / 0,0 m (0,0%)	34 / 10,2 m (0,1%)	3884 / 1165,2 m (14,4%)
2	571 / 171,3 m (2,1%)	179 / 53,7 m (0,7%)	16 / 4,8 m (0,1%)	0 / 0,0 m (0,0%)	163 / 48,9 m (0,6%)	3739 / 1121,7 m (13,9%)
3	571 / 171,3 m (2,1%)	97 / 29,1 m (0,4%)	20 / 6,0 m (0,1%)	0 / 0,0 m (0,0%)	77 / 23,1 m (0,3%)	3821 / 1146,3 m (14,2%)
4	571 / 171,3 m (2,1%)	44 / 13,2 m (0,2%)	3 / 0,9 m (0,0%)	0 / 0,0 m (0,0%)	41 / 12,3 m (0,2%)	3874 / 1162,2 m (14,4%)
5	571 / 171,3 m (2,1%)	33 / 9,9 m (0,1%)	0 / 0,0 m (0,0%)	0 / 0,0 m (0,0%)	33 / 9,9 m (0,1%)	3885 / 1165,5 m (14,4%)
6	571 / 171,3 m (2,1%)	93 / 27,9 m (0,3%)	0 / 0,0 m (0,0%)	0 / 0,0 m (0,0%)	93 / 27,9 m (0,3%)	3825 / 1147,5 m (14,2%)
Total	3426 / 1027,8 m (12,7%)	480 / 144,0 m (1,8%)	39 / 11,7 m (0,1%)	0 / 0,0 m (0,0%)	441 / 132,3 m (1,6%)	23028 / 6908,4 m (85,5%)


Paramètres d'inspection

Type d'inspection	Bien
Lumière de devant	45 μ s
UV	Désactivé
Rétroéclairage	15 μ s
Lumière de contour	Désactivé
Calcul de la moyenne du nombre de répétition	1
Nombre de défauts par répétition	3
Nombre de défauts par classe de défauts	0
Structure Taille de défaut	1,2 x 1,2 mm (1,4 mm ²)
Structure Sensibilité aux défauts	8
Zone matricielle Taille de défaut	1,3 x 1,3 mm (1,7 mm ²)
Zone secondaire Taille de défaut	0,7 x 0,7 mm (0,5 mm ²)
Éclaboussure Taille	0,5 x 0,5 mm (0,2 mm ²)
Traînée Longueur	0,8
Écart de couleur Sensibilité	4
Zone de texte Taille de défaut	0,3 x 0,3 mm (0,1 mm ²)
Zone de texte Sensibilité	6

Classement des défauts

Structure	Moyen: 0,3 mm ² , Grand: 0,3 mm ²
Zone secondaire	Moyen: 0,3 mm ² , Grand: 0,3 mm ²
Zone matricielle	Moyen: 2,7 mm ² , Grand: 10,7 mm ²
Zone de texte	Moyen: 0,1 mm ² , Grand: 0,1 mm ²
Éclaboussure	Moyen: 0,3 mm ² , Grand: 0,3 mm ²

Image de référence



Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
0	0,0 m	13:10:26	La bobine a démarré avec l'inspection désactivée				
7	2,1 m	13:10:32	Inspection des défauts activée				
8	2,1m	13:10:32	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 0,67 mm		
9	2,4m	13:10:33	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
9	2,4m	13:10:33	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
10	2,7m	13:10:34	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
11	3,0m	13:10:35	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
11	3,3 m	13:10:36	Inspection des défauts désactivée				
25	7,5 m	13:10:49	Modifié Structure (primaire) à 9				
27	8,1 m	13:10:51	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 7				
28	8,4 m	13:10:52	Modifié Structure (primaire) à 10				
31	9,3 m	13:10:55	Inspection des défauts activée				
36	10,5m	13:10:58	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
38	11,1m	13:11:00	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 0,67 mm		
41	12,3 m	13:11:04	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 6				
42	12,3m	13:11:04	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
44	12,9m	13:11:06	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 0,67 mm		
46	13,5m	13:11:07	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
46	13,8 m	13:11:08	Modifié Structure (primaire) à 14				
48	14,1m	13:11:09	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		





Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
50	14,7m	13:11:11	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 0,67 mm		
56	16,5m	13:11:17	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 0,67 mm		
58	17,1m	13:11:19	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
60	17,7m	13:11:20	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
61	18,3 m	13:11:22	Modifié Structure (primaire) à 16				
62	18,3m	13:11:22	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
64	18,9m	13:11:24	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
66	19,8 m	13:11:27	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 4				
97	29,1 m	13:11:55	Inspection des défauts désactivée				
98	29,4 m	13:11:56	Modifié InspectionSettings (edgetolerantmode) à True				
103	30,9 m	13:12:00	Inspection des défauts activée				
111	33,3 m	13:12:07	Modifié Structure (primaire) à 14				
116	34,8 m	13:12:12	Modifié Structure (primaire) à 10				
121	36,3 m	13:12:16	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 6				
124	37,2 m	13:12:19	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 7				
129	38,7 m	13:12:23	Modifié Structure (primaire) à 8				
132	39,6 m	13:12:26	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 8				
147	44,1 m	13:12:39	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 9				
152	45,6 m	13:12:43	Modifié Structure (primaire) à 3				
161	48,0m	13:12:50	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,33 x 1,67 mm		
198	59,1m	13:13:22	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
200	59,7m	13:13:24	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		


Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
209	62,4m	13:13:31	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
210	63,0 m	13:13:33	Modifié Structure (primaire) à 6				
211	63,3 m	13:13:34	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 8				
369	110,4m	13:15:42	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
505	151,2m	13:17:26	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,33 mm		
505	151,2m	13:17:26	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,00 mm		
506	151,5m	13:17:27	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,67 mm		
506	151,5m	13:17:27	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 2,33 mm		
506	151,5m	13:17:27	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 2,00 mm		
628	188,1m	13:18:56	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
628	188,1m	13:18:56	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,67 mm		
628	188,1m	13:18:56	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,33 mm		
629	188,4m	13:18:57	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 3,00 mm		
629	188,4m	13:18:57	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,67 mm		
629	188,4m	13:18:57	6	Cluster de défauts	4,33 x 26,01 mm		
811	243,0m	13:21:03	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	3,33 x 4,00 mm		







Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
999	299,4m	13:23:06	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 7,33 mm		
1193	357,6m	13:25:07	1	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
1279	383,4m	13:25:58	6	Cluster de défauts	50,68 x 45,68 mm		
1409	422,4m	13:27:14	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	37,01 x 36,01 mm		
1424	427,2 m	13:27:23	Modifié DefectViewSettings (freezeliveviewduringdefectsafterglowtime) à False				
1515	454,2m	13:28:15	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,00 mm		
1550	465,0 m	13:28:35	Modifié DefectsAfterGlowTime dans DefectViewSettings depuis 10000 à 1000				
1739	521,4m	13:30:18	6	Cluster de défauts	82,18 x 79,68 mm		
1759	527,4m	13:30:29	4	Cluster de défauts	151,53 x 64,01 mm		
1759	527,4m	13:30:29	6	Cluster de défauts	146,70 x 64,01 mm		




Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1759	527,4m	13:30:29	5	Cluster de défauts	150,86 x 64,01 mm		
1771	531,0m	13:30:35	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	2,33 x 1,00 mm		
1771	531,0m	13:30:35	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
1771	531,0m	13:30:35	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
1772	531,3m	13:30:35	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	3,67 x 2,00 mm		
1772	531,3m	13:30:35	6	Cluster de défauts	13,00 x 69,35 mm		
1772	531,3m	13:30:35	6	Cluster de défauts	11,67 x 69,35 mm		
1773	531,6m	13:30:36	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	4,33 x 3,00 mm		
1773	531,6m	13:30:36	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	2,33 x 1,33 mm		
1773	531,6m	13:30:36	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 1,33 mm		
1773	531,9 m	13:30:37	Modifié DefectViewSettings (freezeliveviewduringdefectsafterglowtime) à True				
1775	532,2m	13:30:37	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,67 mm		
1780	533,7m	13:30:40	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	32,67 x 27,01 mm		


Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1784	535,2 m	13:30:42	Modifié DefectsAfterGlowTime dans DefectViewSettings depuis 1000 à 5000				
1803	540,6m	13:30:52	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 2,33 mm		
1832	549,3m	13:31:07	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	24,00 x 4,67 mm		
1833	549,6m	13:31:08	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	32,01 x 25,67 mm		
1864	559,2 m	13:31:25	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 9				
1882	564,3m	13:31:34	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	31,34 x 28,01 mm		
1882	564,3m	13:31:34	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
1940	582,0 m	13:32:04	Modifié Structure (primaire) à 3				
1940	581,7m	13:32:04	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 7,33 mm		
1941	582,0m	13:32:04	6	Cluster de défauts	11,34 x 67,35 mm		
1941	582,0m	13:32:04	6	Cluster de défauts	9,00 x 97,35 mm		






Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1941	582,0m	13:32:04	6	Cluster de défauts	9,00 x 83,68 mm		
1942	582,3m	13:32:05	6	Cluster de défauts	9,00 x 97,35 mm		
1942	582,3m	13:32:05	6	Cluster de défauts	9,00 x 83,35 mm		
1942	582,3m	13:32:05	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	8,67 x 64,35 mm		
1943	582,6m	13:32:05	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	8,67 x 64,68 mm		
1943	582,6m	13:32:05	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	5,67 x 80,68 mm		
1943	582,6m	13:32:05	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	6,00 x 94,02 mm		
1944	582,9m	13:32:06	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	8,67 x 64,68 mm		








Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1944	582,9m	13:32:06	6	Cluster de défauts	9,34 x 74,01 mm		
1948	584,1m	13:32:08	4	Cluster de défauts	8,67 x 55,34 mm		
1948	584,1m	13:32:08	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 2,33 mm		
1948	584,1m	13:32:08	4	Cluster de défauts	9,00 x 83,68 mm		
1948	584,4 m	13:32:09	Mauvais enregistrement des images				
1949	584,4m	13:32:09	4	Cluster de défauts	9,00 x 83,68 mm		
1949	584,4m	13:32:09	4	Cluster de défauts	9,00 x 97,35 mm		
1949	584,4m	13:32:09	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	8,33 x 64,35 mm		




Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1950	584,7m	13:32:09	4	Cluster de défauts	9,34 x 83,68 mm		
1950	584,7m	13:32:09	4	Cluster de défauts	11,67 x 67,68 mm		
1950	584,7m	13:32:09	4	Cluster de défauts	9,34 x 97,69 mm		
1950	585,0 m	13:32:10	Modifié Structure (primaire) à 5				
1951	585,0m	13:32:10	4	Cluster de défauts	9,34 x 97,69 mm		
1951	585,0m	13:32:10	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	9,00 x 64,35 mm		
1951	585,0m	13:32:10	4	Cluster de défauts	9,34 x 83,68 mm		
1952	585,3m	13:32:10	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	9,00 x 64,35 mm		

Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1952	585,3m	13:32:10	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	6,00 x 94,35 mm		
1952	585,3m	13:32:10	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	29,67 x 29,67 mm		
1954	586,2 m	13:32:12	Modifié Structure (primaire) à 6				
1959	587,4m	13:32:14	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,67 mm		
1959	587,4m	13:32:14	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	31,01 x 28,67 mm		
1961	588,0m	13:32:15	2	Cluster de défauts	8,67 x 83,02 mm		
1961	588,0m	13:32:15	2	Cluster de défauts	8,00 x 44,68 mm		
1961	588,0m	13:32:15	2	Cluster de défauts	7,67 x 40,67 mm		
1962	588,3m	13:32:15	2	Cluster de défauts	8,67 x 83,02 mm		






Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1962	588,3m	13:32:15	2	Cluster de défauts	11,67 x 67,01 mm		
1962	588,3m	13:32:15	2	Cluster de défauts	9,00 x 97,02 mm		
1963	588,6m	13:32:16	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 1,67 mm		
1963	588,6m	13:32:16	2	Cluster de défauts	11,67 x 67,35 mm		
1963	588,6m	13:32:16	2	Cluster de défauts	9,34 x 83,68 mm		
1964	588,9m	13:32:16	2	Cluster de défauts	9,00 x 83,68 mm		
1964	588,9m	13:32:16	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	8,67 x 64,35 mm		
1964	588,9m	13:32:16	2	Cluster de défauts	9,00 x 97,35 mm		

Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1965	589,2m	13:32:17	2	Cluster de défauts	9,34 x 83,68 mm		
1965	589,2m	13:32:17	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	8,67 x 64,35 mm		
1965	589,2m	13:32:17	2	Cluster de défauts	9,00 x 97,35 mm		
1966	589,5m	13:32:17	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	31,01 x 28,34 mm		
1966-1966	589,5m-589,5m	13:32:17-13:32:17	Déchets automatiques Voies : 2				
1969	590,4m	13:32:19	1	Cluster de défauts	5,00 x 58,34 mm		
1970	590,7m	13:32:19	1	Cluster de défauts	4,67 x 9,67 mm		
1970	590,7m	13:32:19	1	Cluster de défauts	5,33 x 82,02 mm		
1970	590,7m	13:32:19	1	Cluster de défauts	11,67 x 67,35 mm		








Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1971	591,0m	13:32:20	1	Cluster de défauts	5,33 x 97,02 mm		
1971	591,0m	13:32:20	1	Cluster de défauts	8,33 x 82,68 mm		
1971	591,0m	13:32:20	1	Cluster de défauts	7,00 x 23,67 mm		
1972	591,3m	13:32:20	1	Cluster de défauts	8,67 x 97,35 mm		
1972	591,3m	13:32:20	1	Cluster de défauts	9,00 x 83,35 mm		
1972	591,3m	13:32:20	1	Cluster de défauts	11,67 x 67,35 mm		
1973	591,6m	13:32:21	1	Cluster de défauts	9,34 x 67,35 mm		
1973	591,6m	13:32:21	1	Cluster de défauts	8,33 x 55,34 mm		



Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
1973	591,6m	13:32:21	1	Cluster de défauts	4,67 x 26,01 mm		
1974-1974	591,9m-591,9m	13:32:22-13:32:22	Déchets automatiques Voies : 1				
1978	593,1m	13:32:24	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 0,67 mm		
1982	594,3m	13:32:26	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
1992	597,3m	13:32:31	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	28,34 x 25,34 mm		
2017	604,8m	13:32:44	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	2,00 x 9,67 mm		
2017	604,8m	13:32:44	6	Cluster de défauts	13,34 x 13,67 mm		
2017	604,8m	13:32:44	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	2,67 x 6,33 mm		
2018	605,1m	13:32:44	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	2,00 x 10,00 mm		
2018	605,1m	13:32:44	6	Cluster de défauts	10,34 x 66,35 mm		













Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2018	605,1m	13:32:44	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	4,67 x 6,67 mm		
2019	605,4m	13:32:45	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 3,67 mm		
2019	605,4m	13:32:45	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 2,33 mm		
2019	605,4m	13:32:45	6	Cluster de défauts	2,83 x 30,01 mm		
2020	605,7m	13:32:45	6	Cluster de défauts	10,00 x 67,01 mm		
2020	605,7m	13:32:45	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	2,67 x 39,01 mm		
2020	605,7m	13:32:45	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	4,67 x 7,00 mm		
2021	606,0m	13:32:46	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	2,33 x 4,00 mm		
2021	606,0m	13:32:46	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	5,33 x 11,00 mm		
2021	606,0m	13:32:46	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	5,00 x 6,67 mm		











Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2078	623,1m	13:33:15	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 0,67 mm		
2083	624,6m	13:33:17	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,67 mm		
2096	628,5m	13:33:24	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 0,67 mm		
2109	632,7 m	13:33:31	Modifié Sensitivity Structured (primaire) à 8				
2112	633,3m	13:33:32	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,33 x 4,00 mm		
2112	633,3m	13:33:32	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	24,34 x 11,00 mm		
2113	633,6m	13:33:32	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	22,67 x 7,00 mm		
2118	635,1m	13:33:35	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	1,00 x 1,00 mm		
2119	635,4m	13:33:35	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 5,67 mm		
2120	635,7m	13:33:36	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
2121	636,0m	13:33:36	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 6,33 mm		
2122	636,3m	13:33:37	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
2124	636,9m	13:33:38	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
2125	637,2m	13:33:38	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
2125	637,2m	13:33:38	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,33 mm		






Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2126	637,5m	13:33:39	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
2126	637,5m	13:33:39	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
2127	637,8m	13:33:39	2	Cluster de défauts	5,00 x 12,67 mm		
2128	638,1m	13:33:40	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 2,33 mm		
2129-2140	638,4m-641,7m	13:33:40-13:33:46	Déchets automatiques Voies : 2				
2139	641,4m	13:33:45	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
2142	642,3m	13:33:47	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
2142	642,3m	13:33:47	2	Cluster de défauts	5,00 x 12,34 mm		
2143	642,6m	13:33:47	6	Cluster de défauts	6,67 x 12,34 mm		
2143	642,6m	13:33:47	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,67 x 3,33 mm		
2143	642,6m	13:33:47	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 3,33 mm		
2144	642,9m	13:33:48	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	3,00 x 3,00 mm		
2144	642,9m	13:33:48	6	Cluster de défauts	6,67 x 10,67 mm		






Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2144	642,9m	13:33:48	6	Cluster de défauts	51,34 x 299,73 mm		
2145	643,2m	13:33:48	6	Cluster de défauts	8,33 x 23,34 mm		
2145	643,2m	13:33:48	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 4,00 mm		
2145	643,2m	13:33:48	6	Cluster de défauts	8,00 x 7,67 mm		
2146	643,5m	13:33:49	6	Cluster de défauts	31,34 x 47,01 mm		
2146	643,5m	13:33:49	6	Cluster de défauts	8,00 x 18,67 mm		
2146	643,5m	13:33:49	6	Cluster de défauts	27,67 x 13,00 mm		
2147	643,8m	13:33:49	6	Cluster de défauts	7,00 x 69,01 mm		
2147	643,8m	13:33:49	6	Cluster de défauts	6,67 x 14,34 mm		





Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2147	643,8m	13:33:49	6	Cluster de défauts	6,33 x 9,00 mm		
2147-2159	643,8m-647,4m	13:33:49-13:33:55	Déchets automatiques Voies : 2				
2148-2159	644,1m-647,4m	13:33:50-13:33:55	Déchets automatiques Voies: 3,4,5				
2148-2160	644,1m-647,7m	13:33:50-13:33:56	Déchets automatiques Voies: 1,6				
2167	649,8m	13:33:59	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
2167	649,8m	13:33:59	6	Cluster de défauts	7,50 x 162,03 mm		
2168	650,1m	13:34:00	6	Cluster de défauts	6,83 x 72,68 mm		
2180	653,7m	13:34:06	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	24,67 x 26,34 mm		
2213	663,6m	13:34:22	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,00 x 2,00 mm		
2218	665,1m	13:34:24	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	17,67 x 21,67 mm		
2218	665,1m	13:34:24	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 0,67 mm		
2219	665,4m	13:34:25	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	21,34 x 22,34 mm		









Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2219	665,4m	13:34:25	1	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 0,67 mm		
2219	665,4m	13:34:25	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	3,00 x 1,67 mm		
2222	666,3m	13:34:26	3	Cluster de défauts	20,00 x 25,67 mm		
2222	666,3m	13:34:26	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 2,33 mm		
2222	666,3m	13:34:26	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,67 x 24,34 mm		
2223	666,6m	13:34:27	3	Cluster de défauts	7,67 x 11,34 mm		
2226	667,5m	13:34:28	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,67 mm		
2243	672,6m	13:34:37	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 0,67 mm		
2297	688,8m	13:35:03	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
2299	689,4m	13:35:04	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	24,67 x 21,00 mm		
2303	690,6m	13:35:06	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	23,34 x 20,00 mm		









Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2305	691,2m	13:35:07	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	23,34 x 21,67 mm		
2326	697,5m	13:35:17	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	3,00 x 4,67 mm		
2431	729,0m	13:36:08	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	17,00 x 25,34 mm		
2431	729,0m	13:36:08	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,00 mm		
2557	766,8m	13:37:07	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
2745	823,2m	13:38:34	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	25,67 x 21,00 mm		
2760	827,7m	13:38:41	5	Cluster de défauts	150,86 x 68,01 mm		
2760	827,7m	13:38:41	6	Cluster de défauts	146,70 x 67,01 mm		
2760	827,7m	13:38:41	4	Cluster de défauts	151,53 x 67,01 mm		
2767	829,8m	13:38:44	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		






Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2772	831,3m	13:38:46	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
2811	843,0m	13:39:04	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	23,00 x 19,00 mm		
2828	848,1m	13:39:12	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	10,67 x 7,67 mm		
2828	848,1m	13:39:12	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	17,00 x 19,34 mm		
2828	848,1m	13:39:12	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,34 x 17,67 mm		
2829	848,4m	13:39:12	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,34 x 22,00 mm		
2849	854,4m	13:39:21	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 2,00 mm		
2849	854,4m	13:39:21	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
2874	861,9m	13:39:32	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 1,67 mm		
2894	867,9m	13:39:41	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	5,33 x 4,33 mm		





Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2895	868,2m	13:39:42	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,34 x 21,67 mm		
2897	868,8m	13:39:42	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	23,00 x 23,00 mm		
2912	873,3m	13:39:49	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
2913	873,6m	13:39:50	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 2,33 mm		
2914	873,9m	13:39:50	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 2,00 mm		
2915	874,2m	13:39:50	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 2,33 mm		
2916	874,5m	13:39:51	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
2917-2919	874,8m-875,4m	13:39:51-13:39:52	Déchets automatiques Voies : 2				
2923	876,9 m	13:40:16	Défaut enseigné				
2924	876,9m	13:39:54	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 2,00 mm		
2925	877,2m	13:39:55	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 2,00 mm		
2926	877,5m	13:39:55	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 2,00 mm		
2927	877,8m	13:39:56	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 5,67 mm		
2928	878,1m	13:39:56	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,67 x 5,33 mm		





Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2929-2969	878,4m-890,4m	13:39:57-13:40:14	Déchets automatiques Voies : 2				
2958	887,1m	13:40:10	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
2960	887,7m	13:40:10	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	23,00 x 22,67 mm		
2972	891,3m	13:40:16	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
2972	891,3m	13:40:16	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
2973	891,6m	13:40:16	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
2973	891,6m	13:40:16	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,67 mm		
2974	891,9m	13:40:17	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
2975	892,2m	13:40:17	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
2975	892,5 m	13:40:24	Défaut enseigné				
2976	892,5m	13:40:17	2	Cluster de défauts	5,00 x 9,00 mm		
2977-2979	892,8m-893,4m	13:40:18-13:40:19	Déchets automatiques Voies : 2				
2981	894,0m	13:40:20	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,67 mm		
2986	895,5m	13:40:22	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 2,33 mm		
2987	895,8m	13:40:22	2	Cluster de défauts	5,00 x 9,34 mm		
2988	896,1m	13:40:23	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 3,00 mm		


Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
2988	896,1m	13:40:23	1	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
2996	898,5m	13:40:26	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
2998	899,1m	13:40:27	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3001	900,0m	13:40:28	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,00 x 1,67 mm		
3008	902,1m	13:40:32	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,00 x 1,33 mm		
3021	906,0m	13:40:37	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,00 mm		
3024	906,9m	13:40:39	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3027	907,8m	13:40:40	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	22,67 x 21,67 mm		
3027	907,8m	13:40:40	3	Cluster de défauts	10,34 x 9,34 mm		
3027	907,8m	13:40:40	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	22,34 x 23,34 mm		
3028	908,1m	13:40:40	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 1,67 mm		
3036	910,5m	13:40:44	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3051	915,0m	13:40:50	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,67 mm		
3057	916,8m	13:40:53	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3073	921,6m	13:41:00	1	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,00 mm		









Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
3076	922,5m	13:41:01	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3090	926,7m	13:41:07	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	4,33 x 0,67 mm		
3091	927,0m	13:41:08	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	28,01 x 23,67 mm		
3091	927,0m	13:41:08	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	6,00 x 6,67 mm		
3113	933,6m	13:41:17	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,67 mm		
3115	934,2m	13:41:18	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3133	939,6m	13:41:26	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 1,33 mm		
3138	941,1m	13:41:28	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 1,33 mm		
3140	941,7m	13:41:29	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3142	942,3m	13:41:30	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 1,33 mm		
3142	942,3m	13:41:30	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 2,33 mm		
3144	942,9m	13:41:31	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,00 x 1,33 mm		
3147	943,8m	13:41:32	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3149	944,4m	13:41:33	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3151	945,0m	13:41:34	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 1,33 mm		
3151	945,0m	13:41:34	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,67 mm		






Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
3153	945,6m	13:41:35	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,67 x 1,00 mm		
3155	946,2m	13:41:36	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3156	946,5m	13:41:36	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	3,33 x 1,33 mm		
3158	947,1m	13:41:37	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	7,33 x 5,33 mm		
3158	947,1m	13:41:37	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	24,67 x 22,34 mm		
3160	947,7m	13:41:38	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 1,00 mm		
3160	947,7m	13:41:38	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
3161	948,0m	13:41:38	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3165	949,2m	13:41:40	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,67 x 2,00 mm		
3167	949,8m	13:41:41	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
3169	950,4m	13:41:42	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,00 x 1,33 mm		
3173	951,6m	13:41:43	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,00 x 1,33 mm		
3204	960,9m	13:41:57	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3209	962,4m	13:41:59	2	Cluster de défauts	6,67 x 6,33 mm		
3217	964,8m	13:42:02	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 2,33 mm		




Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
3218	965,1m	13:42:03	2	Cluster de défauts	6,67 x 6,33 mm		
3219	965,4m	13:42:03	2	Cluster de défauts	6,67 x 6,33 mm		
3220	965,7m	13:42:03	2	Cluster de défauts	6,67 x 6,33 mm		
3220	965,7m	13:42:03	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
3221	966,0m	13:42:04	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,00 mm		
3221	966,0m	13:42:04	2	Cluster de défauts	6,67 x 6,67 mm		
3222-3227	966,3m-967,8m	13:42:04-13:42:06	Déchets automatiques Voies : 2				
3224	966,9m	13:42:05	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	24,00 x 21,34 mm		
3225	967,2m	13:42:06	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,00 x 10,67 mm		
3226	967,5m	13:42:06	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	4,00 x 4,33 mm		
3226	967,5m	13:42:06	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,00 x 9,67 mm		
3229	968,4m	13:42:07	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,67 mm		
3230	968,7m	13:42:08	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3231	969,0m	13:42:08	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 2,00 mm		




Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
3235	970,2m	13:42:10	2	Cluster de défauts	6,67 x 6,33 mm		
3237	970,8m	13:42:11	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3245	973,2m	13:42:14	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3247	973,8m	13:42:15	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3260	977,7m	13:42:21	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3264	978,9m	13:42:22	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3268	980,1m	13:42:24	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3285	985,2m	13:42:31	2	Cluster de défauts	6,67 x 6,33 mm		
3286	985,5m	13:42:32	2	Cluster de défauts	7,00 x 6,67 mm		
3287	985,8m	13:42:32	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 2,00 mm		
3288	986,1m	13:42:32	2	Cluster de défauts	6,67 x 6,33 mm		
3289	986,4m	13:42:33	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	24,00 x 25,67 mm		
3289	986,4m	13:42:33	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 2,00 mm		
3289	986,4m	13:42:33	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	4,67 x 3,67 mm		
3291	987,0m	13:42:34	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 2,00 mm		







Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
3292	987,3m	13:42:34	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3297	988,8m	13:42:36	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 2,00 mm		
3299	989,4m	13:42:37	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 2,00 mm		
3302	990,3m	13:42:38	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3302	990,3m	13:42:38	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	0,67 x 0,67 mm		
3303	990,6m	13:42:39	2	Cluster de défauts	6,67 x 6,33 mm		
3304	990,9m	13:42:39	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3306	991,5m	13:42:40	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3307	991,8m	13:42:40	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3308	992,1m	13:42:41	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3309	992,4m	13:42:41	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3315	994,2m	13:42:44	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3354	1005,9m	13:43:00	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3357	1006,8m	13:43:02	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	3,67 x 2,33 mm		
3357	1006,8m	13:43:02	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	21,67 x 22,34 mm		
3378	1013,1m	13:43:10	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		




Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
3380	1013,7m	13:43:11	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,00 mm		
3382	1014,3m	13:43:12	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3396	1018,5m	13:43:18	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3398	1019,1m	13:43:19	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	1,00 x 1,33 mm		
3405	1021,2m	13:43:22	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 2,00 mm		
3407	1021,8m	13:43:23	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3409	1022,4m	13:43:23	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 2,00 mm		
3413	1023,6m	13:43:25	2	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 2,00 mm		
3422	1026,3m	13:43:29	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	22,67 x 23,67 mm		
3422	1026,3m	13:43:29	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	2,00 x 2,33 mm		
3436	1030,5m	13:43:35	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3490	1046,7m	13:43:57	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,33 x 3,00 mm		
3490	1046,7m	13:43:57	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	22,34 x 20,67 mm		
3546	1063,5m	13:44:20	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		

Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
3555	1066,2m	13:44:24	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	21,34 x 23,67 mm		
3555	1066,2m	13:44:24	5	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	3,00 x 3,33 mm		
3621	1086,0m	13:44:51	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Structure - Grand	21,00 x 22,67 mm		
3626	1087,5m	13:44:53	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3638	1091,1m	13:44:58	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3642	1092,3m	13:44:59	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3660	1097,7m	13:45:07	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3683	1104,9 m	13:45:16	Modifié Structure (primaire) à 7				
3684	1104,9m	13:45:16	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	3,00 x 119,36 mm		
3684	1104,9m	13:45:16	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	21,67 x 24,00 mm		
3685	1105,2m	13:45:17	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,67 x 257,72 mm		

Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
3686	1105,5m	13:45:17	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,67 x 25,34 mm		
3688	1106,1m	13:45:18	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3688	1106,1m	13:45:18	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,00 x 23,67 mm		
3749	1124,4m	13:45:43	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	21,34 x 21,67 mm		
3751	1125,0m	13:45:43	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,34 x 22,67 mm		
3751	1125,0m	13:45:43	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	2,00 x 1,67 mm		
3752	1125,3m	13:45:44	6	Cluster de défauts	18,00 x 15,00 mm		
3757	1126,8m	13:45:46	6	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	20,34 x 26,01 mm		
3820	1145,7m	13:46:11	5	Cluster de défauts	150,86 x 63,35 mm		

Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
3820	1145,7m	13:46:11	4	Cluster de défauts	151,53 x 63,35 mm		
3820	1145,7m	13:46:11	6	Cluster de défauts	146,70 x 63,35 mm		
3830	1148,7m	13:46:15	4	Cluster de défauts	151,53 x 67,01 mm		
3830	1148,7m	13:46:15	6	Cluster de défauts	146,70 x 68,68 mm		
3830	1148,7m	13:46:15	5	Cluster de défauts	150,86 x 68,68 mm		
3854	1155,9m	13:46:25	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3885	1165,2m	13:46:37	4	Contrôle à 100 %, Zone principale, Éclaboussure - Grand	1,33 x 1,33 mm		
3900	1169,7m	13:46:43	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3936	1180,5m	13:46:57	3	Contrôle à 100 %, Zone principale, Traînée - Petit	0,67 x 1,00 mm		
3951	1185,3 m	13:47:03	Inspection des défauts désactivée				
4473	1341,9 m	13:51:12	Caméra arrêtée (pour 0,0 minutes)				
4474	1342,2 m	13:51:23	Caméra arrêtée (pour 0,0 minutes)				
4481	1344,3 m	13:51:44	Caméra arrêtée (pour 0,0 minutes)				

Journal des défauts/événements

Répéter	Position	Horodatage	Piste	Classe de défaut	Détails	Images de défauts	
						Référence	Image de défaut
4484	1345,2 m	13:52:19	Caméra arrêtée (pour 0,0 minutes)				
4485	1345,5 m	13:52:22	Caméra arrêtée (pour 0,0 minutes)				
4489	1346,7 m	13:52:28	Fin du rouleau				