



Nom du technicien : NGUYEN

Date : 28/07/2022	Client : SLEEVEVER	Cmd n° : BPA du 28/07/22
Contact client: M.Villard		
☐ Maintenance ☐ Intervention sous garantie ☒ Intervention hors garantie		
Temps de voyage allé : Temps de travail : 13h30->18h00->4h Temps de voyage retour : Réparation objectif Roto3 Installation objectif // finalement seul le focus ne fonctionne pas. ZOOM et IRIS ok		
Prestation terminée ☒ Visite supplémentaire nécessaire ☐ Nom et signature/cachet du client : VILLARD 		