

On Customer Site

Visit Report

Reference :

Contract N°	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.		
BST Parts	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.	Customer Parts	Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Contact	Nicolas Moreau	Mail	planning.nicolas@jacquelin.fr

Visit Purpose :

Maintenance	Out of Contract
Instruction	Yes

	27/04/2023	28/04/2023	-	-	-	-
Travel To	3	3	-	-	-	-
Start Time	14h00	8h30	-	-	-	-
Lunch Time	Choisissez un	Choisissez un	-	-	-	-
End Time	18h00	14h30	-	-	-	-
Travel From	3	3	-	-	-	-

Details	Rembo 1 : préventif et instruction ; rembo 2 : préventif et instruction ; rembo 3 : préventif et instruction, déplacement de l'alimentation caméra en externe (parasitage de la machine), modification niveau de rouge (180 mis a 230) ; rembo 4 : préventif et instruction, réglage de la hauteur de la caméra ; RCS : préventif et instruction. Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
---------	--

Purpose of the visit completed : Yes

Need a new visit : No


On Customer Site

Systems Checklist for NYQUIST Systems


SN	System	Nickname	PM	Part	Version / UG	Note
						-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-

Date : 27/04/2023

BST : Vivien Coutellier



BST France



Customer

On Customer Site

Systems Checklist for NYQUIST Systems

SN	System	Nickname	PM	Part	Version / UG	Note
-36.851	DS 430 Standard / 318x - 0.1944	Gallus	NO	NO	7.2.80.119	-
-42.1736	DS 430 HR1 / 2051dc - 0.1944	-n°1	NO	NO	- 7.2.80.119	-
-34.632	DS 330 Standard / 325x - 0.2222	- -n°2	NO	NO	- 7.2.80.119	-
- 36.852	DS 430 Standard / 318x - 0.1944	- -n°3	NO	NO	- 7.2.80.119	-
- 42.1735	DS 430 HR1 / 2051dc - 0.1944	- -n°4	NO	NO	- 7.2.80.119	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-
-	Choisissez un élément.	-	-	-	-	-

Date : [Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.](#)

BST : Vivien Coutellier

BST France


Customer

NYQUIST systems Preventive Maintenance


On Customer Site

Pictures for NYQUIST Systems


Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.




Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.



Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.



Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.



NYQUIST systems Preventive Maintenance

On Customer Site

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

On Customer Site

Maintenance routine for NYQUIST Systems

1. Cleaning the optical parts :

- Mirror cleaned with ZEISS lens wipes. ☐
- Camera lens cleaned with ZEISS lens wipes. ☐
- Reflectors cleaned with soft cloth using iso propanol or alcohol. ☐
- Backing Bar cleaned with soft using iso propanol or alcohol. ☐
- Optionally acrylic insert of backing bar replaced. ☐

2. Check functioning of the LEDs :

- LEDs checked. ☐
- Brightness and uniformity of the image checked. ☐

3. Replacement of the encoder wheel :

- Encoder wheel replaced and tightened or checked ☐
- Spring replaced (if necessary) and spring force checked (ca. 1kg/10N) ☐

4. Software update :

- Software Update (if necessary). ☐

5. Final check of the running system :

- Stability of live image checked (without reference image). ☐
- Stripe alignment checked (Normal and reflective mode). ☐
- Registration checked. ☐
- Maximum speed checked. ☐
- Stable location of the EagleView camera checked. ☐
- Hard drive capacity checked. ☐
- Backup created and saved locally and/or on USB stick. ☐

NYQUIST systems Preventive Maintenance

On Customer Site

6. Backup :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| - NYCAMConfig folder | ☒ |
| - NYCAMPprog folder | ☒ |
| - Windows credentials (if exist) | ☒ |
| - Application / Computer Screenshots | ☒ |